

伺服驱动器

M213E系列

サーボドライブ
Servo driver



M213E-AS04EB

特点 Features

- * 高性能，伺服电机转速更快，弱磁观测控制功能，能让伺服电机瞬间达到极限转速；
- * 适应性好，标准的EtherCAT通讯协议、可以和任意EtherCAT总线控制器通讯适配；
- * 加厚三防漆工艺，环境(潮湿、腐蚀等)适应性更好；
- * 安全可靠，附带对应国际标准的安全功能。
- * 高性能、サーボモータの回転速度が速く、弱め界磁観測制御機能により、サーボモータを瞬時に限界速度に到達させることができます。
- * 優れた適応性、標準のEtherCAT通信プロトコルは、任意のEtherCATバスコントローラーと通信できます。
- * 厚くされた3ブルーフベイントプロセス、環境(湿度、腐食など)へのより良い適応性。
- * 安全で信頼性が高く、国際規格に対応した安全機能を備えています。
- * High performance, the servo motor rotates faster, and the field weakening observation control function can make the servo motor reach the limit speed instantly.
- * Good adaptability, standard EtherCAT communication protocol, can communicate with any EtherCAT bus controller.
- * Thickened three-proof paint process, better adaptability to the environment (humidity, corrosion, etc.).
- * Safe and reliable, with safety functions corresponding to international standards.

示例图 Sample graph


高速模切机上的应用



机械手臂上的应用



关于选型 About selection



选型举例：M213E-AS04EB 表示 M213E系列伺服驱动器，电源电压为AC220V，输出方式为单轴输出，功率为400W，输入信号为EtherCAT，编码器类型是绝对值。

注：1、电源电压AC220V：功率可选择范围400~5000W；电源电压AC380V：功率可选择范围1800~7500W。

2、M213E系列伺服驱动器可搭配M203、M204系列伺服电机。

表一：功率

电源电压 Voltage	AC 220V					
代码 Code	04	08	15	22	30	50
功率 Power	400W	750W	1500W	2200W	3000W	5000W
额定电流 Rated current	2.8A	5.5A	10A	12A	16A	25A

电源电压 Voltage	AC 380V				
代码 Code	15	25	35	55	75
功率 Power	1800W	3000W	3800W	5500W	7500W
额定电流 Rated current	5A	8A	12A	16A	20A

规格参数 Specification

名称 Name	M213E系列伺服驱动器 M213E series servo drive	
输入电源 Input power	控制方式 Control method	三相PWM变频器正弦波驱动
	主电路电源 Main circuit power supply	三相220V AC / 三相380V AC (-15 ~ +10%, 50 ~ 60Hz)
	控制电源 Control power	三相220V: 单相220V AC(-15 ~ +10%, 50 ~ 60Hz); 三相380V: 无
	额定电流 Rated current	220V 0.4kW/2.8A, 0.75kW/5.5A, 1.5kW/10A, 2.2kW/12A, 3kW/16A, 5kW/25A 380V 1.8kW/5A, 3kW/8A, 3.8kW/12A, 5.5kW/16A, 7.5kW/20A
编码器反馈 Encoder feedback	绝对值编码器	
温度湿度环境 Temperature and Humidity	使用环境温度 Use environment temperature	0 ~ 45°C
	保存环境温度 Storage temperature	-20 ~ 65°C
	使用环境湿度 Use environment humidity	20 ~ 85%RH 以下(无结露)
	保存环境湿度 Storage environment humidity	20 ~ 85%RH 以下(无结露)
	使用环境湿度 Storage environment humidity	20 ~ 85%RH 以下(无结露)
	保存环境湿度 Storage environment humidity	20 ~ 85%RH 以下(无结露)
	使用保存环境空气 Use to preserve ambient air	室内(无直射阳光照射)、无腐蚀性气体、易燃性气体、油雾、粉尘
	海拔 Altitude	海拔1000m以下
振动 Vibration	5.8m/s ² (0.6G)以下 10 ~ 60Hz(共振频率时不可连续使用)	
绝缘耐压 Insulation withstand voltage	初级-FG之间AC1500V 1分钟	

其他规格参数见下一页

定位精度高 运算速度快 AC 220V 运行稳


询问胜蓝 0755-8886 0059 当日出货

控制信号 Control signal	输入 IO input	6输入(DC24V光耦隔离)可根据参数选择输入功能
	输出 IO output	4路光耦隔离输出; 可根据参数选择输出功能
	通讯功能 Pulse input	EtherCAT
	再生电阻 Pulse output	400W: 没有内置或无外接再生电阻; 750W以上: 有
控制模式 control mode	控制输入 Control input	伺服使能, 正向运动禁止, 反向运动禁止, 正向电流限制, 反向电流限制, 正向限位开关, 负向限位开关, 回零接近开关, 总线IO输入, 探针1, 探针2, 故障复位
	控制输出 Control output	伺服回零完成, 伺服运行准备完成, 伺服故障, 位置跟踪超限, 目标位置到达, STO使能标志, 总线O输出, 抱闸输出
输出脉冲 Pulse output	输出脉冲形态 Output pulse form	A相、B相 Z相: 差分输出
	分频比 Frequency division ratio	任意分频


外形图 Outline

单位: mm


220V
0.2kW/0.4kW



220V
0.75kW




220V
1.5kW/2.2kW



380V
1.5kW/2.5kW

380V
3.5kW/5.5kW/7.5kW



分类

人机界面

PLC可编程控制器

变频器

伺服电机


步进电机

接线端子介绍 Introduction of Terminals

端子名 Solder pins	功能 Definition	使用注意事项 Definition
L1、L2、L3	主电源端子	三相AC 220V(-15%~10%, 50/60Hz)
L1C、L2C	控制电源端子	单相AC 220V(-15%~10%, 50/60Hz)
⊖1、⊖2	DC电抗器端子	出厂时, ⊖1、⊖2 之间已经短接
B1/⊕、⊖B2、B3	制动电阻端子	使用外部制动电阻时, 在B1/⊕和B2之间连接制动电阻; 使用内部制动电阻时, 将B2和B3短接(出厂时B2和B3已短接)。
U、V、W、⊕	电机动力端子及接地端子	必须和电机UVW端子一一对应
CN1	电机编码器端子	注意端子定义, 详见说明书2.3.2
CN2	输入输出端子	注意端子定义, 详见说明书2.3.3
CN3	通讯端子	注意端子定义, 详见说明书2.3.1
CN4		

● 通讯连接端子 Communication connection terminal


CN3、CN4为EtherCAT从站通信端子：CN3是输出端，CN4是输入端。



端子号 Terminal number	1	2	3	4	5	6	7	8
名称 Name	CN3	TX1+	TX1-	RX1+	TXCT1	TXCT1	RX1-	RXCT1
	CN4	TX2+	TX2-	RX2+	TXCT2	TXCT2	RX2-	RXCT2

● 编码器信号配线 Encoder signal wiring

编码器与伺服驱动器连接电缆及其配线针号因伺服电机而异。
M213E系列驱动器的编码器连接端子CN1的配置图，CN1为DB15芯插座




M213E 系列编码器连接端子CN1功能描述

端子号 Terminal number	外壳 Shield	6	1	12	7
定义 Definition	屏蔽	PG5V	PG0V	SD+	SD-

● 速度/转矩模式接线图 Speed/Torque Mode Wiring Diagram

Speed/Torque Mode Wiring Diagram



分类

人机界面

PLC可编程控制器


变频器

伺服电机


步进电机

主电路接线图 Main circuit wiring diagram

220V单轴主电路接线图



380V单轴主电路接线图



接口电路 Interface Circuit


伺服单元的输入输出信号及其指令控制器的连接实例如下图所示。

1、与指令输入电路的接口

模拟量输入电路

下面就CN2连接器的9-21(速度指令输入)、10-21(扭矩指令输入)端子进行说明。模拟量信号是速度指令或者扭矩指令信号。输入阻抗如下所示。


速度指令输入：约 20kΩ； 扭矩指令输入：约 20kΩ； 输入信号的最大允许电压为12V。



2、与顺控输入电路的接口


下面就CN2连接器的IN0-IN4 端子进行说明。

通过继电器或者集电极开路的晶体管电路进行连接。使用继电器连接时，请选定微小电流用继电器。如果不使用微小电流用继电器，则会造成接触不良。



3、吸收回路和释放电路

伺服驱动器输入电路使用双向型光电耦合器。根据机械的要求规格，请选择吸收电路连接和释放电路连接。



注：光电耦合器输出电路的最大容许电压为：DC30V；最大电流：DC 8mA。